

المالية المالي

تأسست فی ۳ دسمبر سنة ۱۹۲۰ و معتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

---o(<u>--</u>>o---

عاضرة عامرة .

كبرى الحديوى اسماعيل (كبرى قصر النيل)

لحضرة السيد افندى مودت

مفتش الكبارى بمصلحة الطرق والكبارى بوزارة المواصلات


ألقيت بجمعية المهندسين الملكية المصرية

في ١٤ اپريل سنة ١٩٣٢

م. مصر سکر ۲۲/۲۲/۱۰۰۰

ESEN-CPS-BK-000000307-ESE

00426407



بجعيب المسترين المالية المراث المالية المراث المراث

تأسست فی ۳ دسمبر سنة ۱۹۲۰ فرمعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

----o<<u>=</u>>o----

محاضرة كيم الدرم الما لاكرم ة الدار

كبرى الحديوى اسماعيل (كبرى قصر النيل)

لحضرة السبد افشرى مبودت مفنش الكبارى بعضاحة الطرق والكبارى بوزارة المواصلات ألقيت بجمعية المهندسين الملكية المصرية في ١٤ ابريل سنة ١٩٣٢

م. مصر سکر ۲۲۲/۲۲۷/۰۰۰۱

کوبری الحدیوی اسماعیل (کوبری قصر النیل)

نبذة تاريخية عن الكوبرى القديم

كان الاتصال بين القاهرة والجزيرة متوقفاً فيا مضى على المعديات المعرضة لاخطار غائلات النيل فاراد المغفور له اسماعيل باشا ان يكفى الناس شر تلك الاخطار . وان يسهل الاتصال بين الجزيرة والقاهرة ففكر فى انشاء كوبرى يربط بين عاصمة ملكه وتلك الناحية الجميلة التي بنيت فيها فيما بعد قصور وحدائق عامة ومنتزهات نتمتع فيها الآن وقد شرع في أنشاء هذا الكبرى فى يوم ٢ مايو سنة ١٨٦٩ وتم بناءه في ٢ مايو سنة ١٨٦٩ وتم بناءه

وكان طوله ٢٠٦ متر وبه فتحتان لله لاحة طول كل منها هرا . وكان عرضه هو ١٠ امتار . منها متران ونصف للافريزين على جانبي الطريق الذي كان عرضه ثمانية أمتار ، على ان هذا الكوبري كان يعد في مقدمة الكباري الثي

انشئت فى ذلك العهد. وقد عملت اساساته بطريقة الهواء المضغوط المتبعة الآن. ولواعتبرنا الأحمال التى كانت فى ذلك الزمن لعرفنا ان كوبرى قصر النيل كان متيناً قادراً على تحمل ما يمر عليه من الاثقال. فقد عمل تصميمه على أن يحمل فوقه عربات متتابعة زنة كل منها ستة اطنان أو ان يحمل حملا موزعا مقداره ٤٠٠ كيلو جرام على المتر المربع.

وكانت مبانى الدعائم والاكتاف من الدبش العادى المحوط بغلاف من الحجر الجيرى المنحوت وكان ألجزء العلوى عبارة عن كرتين من الاعتاب الشبكية تربطها كرات عرضية ترتكز عليها أرضية الطريق. وكان الجزء المتحرك منه يدار باليد بواسطة تروس بسيطة تتحرك عفاتيح يدوية

وبعد أن تم الكوبرى تشكل قومسيون فى ٩ فبراير سنة ١٨٧٧ بنظارة الداخلية (وكانت وزارة الاشغال وقتها محولة على نظارة المالية) برياسة المرحوم محمود باشا الفلكي الذى كان وقتها رئيس ادارة ديوان الاشغال بنظارة المالية وأعضاؤها مكونة من المرحوم بهجت باشا الذى كان وقتها مفتش عموم قناطر وترع وجه بحرى وسعادة على باشا ابراهيم

وكان وقتها ناظر شوارع المحروسة وحافظأ لوظيفة مهندس حربى ثم جران بك كان وقتها باشمهندس شوارع المحروسة وابراهيم بك لبنان مهندس مندوب من قبل ديوان الاشغال وخليل بك لبنان كاتب القومسيون. ولما حضر القومسيون وامتحن القنطرة فى ١٠ و١١ و١٢ فبراير سنة ١٨٧٢ وجدها باحسن نظام وشكر اعمالها وأجرى في يوم ١٢ فبراير سـنة ١٨٧٢ تجربة بواسطة مرور بطارية طوبجيسة سفرية راكبة مكونة من ستة مدافع مع جبخاناتهم وقد صرت هذه البطارية أولا بالخطوط المعتادة (اشكين) ثم مرت دفعة أخرى بخطوة الغار ثم بعد ذلك قسمت البطارية الى قسمين صرا سويا من الشاطىء وتقابلا وسط العين المتوسطة ووقفا دفعة واحدة. وعندعمل هذه التجربة لوحظ انه لايحصل للقنطرة الااهتزاز قليل قرر هذا القومسيون انه لا يضر بثباتها .

وقد بلغت تكاليف القنطره المذكورة مبلغاً وقدره ۲۷۵۰۰۰۰ فرنك أى حوالى ۱۱۰۰۰۰ جنيه .


الوقايات والترميات.

مرت السنون والأيام ولم يحصل أى خلل بالكوبرى وانماكان يحصل من آن لا خر نحر حول البغال فكانت وذارة الاشغال تملأه بالدبش وهذا النحر منتظر حصوله في مجرى مثل مجرى النيل.

وفى سنة ١٩١٣ قامت وزارة الاشغال بتغيير تعريشة الطريق اذ تبين أن ألواح الصاج الحاملة للأرضية قد بليت فاستبدلتها بطابق من الحرسانة المسلحة يعلوها أرضية مرف طوب الاسفلت بدلا من المكدام.

وكانت مبانى البغال بحالة جيدة ما عدا بغلتين تخوخت مبانيها وصارت اسفنجية خالية من المونة فرممتها مصلحة الطرق بعمل كحله فى العرانيس من الحارج ثم ملأت مبانيها بالاسمنت السائل واستمرت بعد ذلك بحالة جيدة.

ولما أن ازدادت حركة المرور ازدياداً عظيما وعظمت الاثقال عن الحد المقرر اضطرت مصلحة الطرق والكبارى الى تغيير حركة المرور فنعت مرور الغربات واللوريات الثقيلة



علت يصلحة المساحة المعيية (٥٢٢/١٨٢).

شكلنمست ١


ومنعت مرور عربات النقل البطيئة التي تعوق حركة السير. ولما أن لاحظت اهتزاز الكوبرى اهتزازاً عظيما بادرت بفحص الجزء المعدني منه واتضح لها أن الحديد قد تبلور وأصبح الكوبرى معرضاً لاختلال فجائي وقد أرسلنا قطع اختبار من حديد الكوبرى الى مدرسة الهندسة ومصلحة السكمة الحديد لاجراء عملية الشد فكانت النتيجة أن الحديد لم يكن به أي مرونة وقد فقد خاصية الحديد أو الصلب الطرى الذي تعمل منه الانشاءات الحديدية.

والشكل نمرة واحد يبين نتيجة التجارب التي عملت على حديد الكوبرى القديم بمدرسة الهندسة و بمصلحة السكة الحديد . وبجوار الحطوط البيانية التي عملت بين الجهد والاستطالة رسمنا خطا بيانيا لقطعة اختبار من الصلب الطرى العادى عمل بمدرسة الهندسة . ومن كل هذه الحطوط البيانية يتضح أن حديد الكوبرى ناشف جدا وليس له حد الميانية يتضح أن حديد الكوبرى ناشف جدا وليس له حد للمرونة كما أن متوسط النسبة المثينية للاستطالة حوالي الحسة في المائة والواجب أن لا تقل عن عشرين في المائة . أما حمل الكسر البالغ حوالي 2 كيلو جرام على الملامة المربع فلم

يكن ذا أهمية كبرى حيث أنه لا يوجد حد المرونة . كما أن قطاع المكسر لقطعة الاختبار لم تتغير مساحته عن القطاع الاصلى والواجب أن يصغر القطاع حوالى الثلاثين فى المائة . وعامت من حضرة الاستاذ الذى أجرى عملية التجربة أن بعضاً من قطع الاختبار كانت تكسر فى مواضع مختلفة وأحياناً تكسر خارج البعد المعد المعد القياس مما يثبت ان الحديد أصبح غير متجانس وعلى العموم فالتجربة أثبتت أن حديد الكوبرى صاد شبها بالظهر ولا يمكن الاعتماد عليه .

درس مشروع کوبری جدیذ

بعد ذلك بدأت المصلحة في درس مشروع الشاء كوبرى جديد بدلا من الكوبرى القديم وحاولت أن تنفع بالدعائم والأكتاف القديمة وذلك بعمل مخدة خرسانية فوق البغال والأكتاف بعرض الكوبرى الجديد المقترح كما هو مبين بالشكل نمرة ٢ وقد حسبنا الضغط الناتج من هذه المخدات ومن العرشة الحديدية الجديدة ومن الأحمال التي سيصمم عليها الكوبرى الجديد فوجدناه كبيراً جداً




خصوصاً في مبانى مضى عليها زمن طويل وسبق أن ترممت. وأن الفتحتين الملاحيتين في الكوبرى القديم انسدت احداهما بالطمى وصارت لا تصلها المياه إلا وقت الفيضان والفتحة الأخرى طها جزء منها والجزء الباقى يضيق أكثر مما هوعليه بعد تعريض الجزء العلوى. ولو سامنا جدلا بامكان عمل هذه التعريشة الجديدة لاحتاج الامر الى تعديل المجرى وتحويله في هذه الفتحات الملاحية الطامية وهذا يتكاف مصاريف في هذه الفتحات الملاحية الطامية وهذا يتكاف مصاريف كبيرة رغماً عن الصعوبات الفنية التى نلاقيها في التنفيذ. وبعد ذلك استقر الرأى نهائياً على عمل كوبرى جديد بأساسات جديدة.

عمل المباحث وتحضير دفتر الشروط

عند ذلك بدأت المصاحة في رفع المنطقة التي حول الكوبرى وعملت القطاعات اللازمة على النيل وعينت سير المياه لتحديد اتجاه البغال وبدأت في اختبار طبيعة الأرض بواسطة جهاز مخصص لذلك . ولنشرح هذا الجهاز حيث لا يوجد في مصالح فنية كثيرة رغماً عن أهميته في تصميم الأساسات .

والشكل نمرة ٣ يبين الجهاز وهو يحتوى على ماسورة وأسية مكونة من جملة قطع أطرافها مقلوظة بحيث تنصل ببعضها وتطول الماسورة حسب الطلب . فعند بدء العمل تعمل دمسه من كتل خشبية قوية وسطها فراغ مربع يسمح لتنزيل الماسورة منه ثم يعمل تقب في الارض بواسطة بريمة بقطر مساوى لقطر الماسورة وبعمق حوالى مترثم توضع الماسورة في موضعها ويثبت بها من أعلى تركيب خشبي كما هو مبين بالشكل وتوضع فوقها شكائر من الرمل وبعد ذلك توضع الحفارة (Sludger) وهي ماسورة بطول ٢٠ و ١ متر وبقطر خارجي أصغر بقليـل من القطر الداخلي للماسورة وتزن حوالى المائة كيلو جرام ولها صمام من أسفل يفتح اثناء النزول ويقفل اثناء رفعه بحيث لاتنزل منها الاتربة المستخرجة وهذه الحفارة مربوطة بحبل معدنى يمر على خطاف ويثبت بونش وترفع هذه الحفارة بواسطة عمال وتنزل بثقلها وفى كل دفعة تدخل مواد الارض الواقعة داخل الماسورة ثم تؤخذ عينات من آن لآخر وتحفظ في صناديق منمرة ومبين عليها المنسوب الذي أخذت عنده العينة ومن الحبرة اتضيح انه من



مح فرين قصر النيل حسان انحن

المستحسن ان تؤخذ العينات فى زجاجات لتكون بحالها الطيعية والا فتتسرب منها المياه ولا تعرف طبيعة الارض بالدقة ومتى أخذت جميع الاتربة والمواد التى داخل الماسورة تبدأ الماسورة فى النزول بواسطة الثقل الذى عليها فتطول بواسطة ماسورة أخرى وتؤخذ العينات باستمراد وهكذا تستمر الى أن تصل الماسورة الى العمق المطلوب.


ويجب على المهندس تدوين جميع الملاحظات عن كل عينة حيث ان المينات تتغير طبيمتها بعد أن تجف ولا تعطى فكرة صحيحة عن طبيعة الأرض

واذا صادفنا أثناءالنزول أحجار أو طبقة حجرية فيستعمل كاسور بدل الحفارة لكسرجميع هذه الاحجار ثم تؤخذ بعد ذلك بواسطة الحفارة .

وأحياناً يصادفنا طبقة طينية زرقاء تمنع الصهام من تأدية وظيفته وفى هذه الحالة تستبدل الحفارة ببريمة أشبه بطنبور أركميدز فتدور وتأخذ جميع المواد الطينية. وبعد ذلك تستعمل الحفارة مرة ثانية الخ. . وبعد الانتهاء يبدأ فى رفع

الماسورة بواسطة عفاريت وتفك قطعة قطعة وتنظف شم تشحم وتحفظ.

والرسيم شكل نمرة ٤ يبين طبيعة الارض في اربعة نقط في عرض النيل بجوار الكوبرى ومنها يتضح أن الطبقات السفلى عبارة عن رمل نظيف يتخلله زلط باحجام مختلفة وهو يصلح جدا أن ترتكز عليه القاسونات وقد حددنا منسوب (- ٧) للقاسونات نظراً للاسباب التي سنذكرها فيما بعد. وشرعت المصلحة في تحضير تصميم الكوبرى الاأن الرأى استقر على عمل مسابقة دولية حتى يكون الكوبرى على أحسن طراز مع سراعاة الوفر في التصميم فبدأت في تحضير شروط المناقصة على هـذا الاساس الا انهـا قيدت المقاولين من حيث طول الكوبرى وعرض الطريق والاحمال التي يصمم عليها الكوبري ومناسيب السكمر والطريق وجهود التشغيل التي يتبعها المقاول في عمل حساباته ونسب الحرسانات المستعملة فى الاساسات والاكتاف والارضية والخوازيق الخ وغير ذلك من التفصيلات التي سنشرحها بالتفصيل فيما بعد . وقد صرفت المصلحة مجهودا كبيراً في تقييد المقاولين حتى



تكون المشاريع محضرة على أساس واحد وبذلك تسهل مراجعة الحسابات وعمل المقارنة .

وينقسم دفتر الشروط الى قسمين فالقسم الادارى وهو الحاص بطريقة تقديم العطاءات ودفع التأمينات وطريقة الدفع والمخالفات تحضر حسب القواعد المالية المتبعة في جميع الشروط والتي وافق عليها قسم قضايا الوزارة وهو خارج عن موضوعنا الآن.

والقسم الفنى وهو الذى سنشرحه بالتفصيل لانه موضع بحث ومناقشة

فاول نقطة بحثها المصلحة هو عمل الكوبرى ثابت أو متحرك وذلك نظرا للظروف الحالية حيث أن كوبرى بولاق (الملك فؤاد) لم يفتح من زمن طويل وصارت الملاحة مقتصرة على البحر الاعمى وعدم فتح هذا الكوبرى يرجع الى عهد بعيد قبل أن تتولى الادارة المصرية على مصلحة الطرق والكبارى ولم يمكنا أن نعرف من الملفات الموجودة بالمصلحة السبب في عدم فتحه الا أنه بالفحص ظهر لنا أن المكوبرى عمل في أصيق نقطة في مجرى النيل في القاهرة الكوبرى عمل في أصيق نقطة في مجرى النيل في القاهرة

فطول کوبری بولاق ٥ر٢٧٤ متر بینا کوبری قصر النیل القديم ه٠٥ متر وكوبرى عباس ه٥٥ متر وعلى ذلك فسرعة الماء عند كوبرى بولاق كبيرة جداً حتى حصل نحر في قاع الهجرى بعد مناء الكوبرى يتفاوت بين مترين وعشرة أمتار. كا أن قاع قاسونات كوبرى بولاق عند منسوب (-١٤) وقاسونات كوبرى قصر النيل وعباس عند منسوب (٧٠) وقد عمل مشطورا وبنيت البغال على ما أعتقد فى اتجاه مخالف لآنجاه سير المياه . ومن الصعب جداً تحديد سير المياه في مثل هذه المنطقة الضيقة الملاًى بالدوامات فتهج عن ذلك أن أصبحت الملاحة في خطر كبير ومن المحتمل جداً أن تتصادم المراكب سغال الكوبرى.

الا أنه بعد الدرس الطويل استقر الرأى على أن يعمل كوبرى قصر النيل ملاحياً نظراً للاسباب الآتية: — أولا — يمكن ممالجة كوبرى بولاق وجعله ملاحى استمرار.

ثانياً – ربما يحصل عطل فى أحد الكبارى الواقعة على البحر الاعمى فتعطل حركة الملاحة كلية فى النيل.

ثالثاً - ستستلم الحكومة فى المستقبل معسكرات قصر النيل الحالية وينتظر أن تنشأ مبانى حكومية هامة وبعمل كوبرى قصرالنيل ثابت ستحرم المنطقة الواقعة بين كوبرى قصر النيل وكوبرى بولاق من المراكب البخارية الكبيرة مع أن هذه المنطقة هى أم منطقة فى القاهرة على النيل . أما مواصفات الكوبرى حسب ماهو مطلوب فى دفتر الشروط فهو كالاتى :-

الأساسات

(۱) تعمل الأساسات من قاسو نات من الصلب ملأى بالحرسانة وتوضع في أما كنها بطريقة الهواء المضغوط على أن يكون قاع القاسونات عند منسوب (۷۰) وهي طبقة محتوية على ذلط كبير يتخلله رمل خشن وتصلح لأن تكون قاعدة ترتكز عليها القاسونات خصوصا وان قاع القاسونات المصلحة أن القديمة الحالية عند هذا المنسوب وقد طلبت المصلحة أن يكون سطح القاسونات من أعلا عند منسوب (+۱۰) أي متوسط منسوب قاع النهر

(٢) أما البغال والاكتاف فتبنى قوق هذه القاسونات من خرسانه على أن يكون سطحها الخارجي من قشره من حجر جرانيت أسوان وسمكها حوالى ٥٠ سبموأما بغلة الصنية فتكون مجوفة بقشرة من حجر الجرانيت في الخارج وقشره من حجر صلب جیری مثل حجر آثر النی أو ما بشابهه من الداخل على أن يكون سمك هذه الحائط الدائرية ٢ متر على الأقل. أما الأجنحة التي خول الاكتاف فيمكن عملها على خوازيق خرسانية مسلحة يعلوها مخدة خرسانيــة بدلا من طريقة القواسين. ويعلو البغال والاكتاف مخدة خرسانية مسلحة يثبت عليها الكراسي التي ترتكز عليها كمرات الكويري .

(۳) أما الجزء العلوى فقد اشترطت المصلحة أن يكون من الطراز الذى تكون كراته تحت سطح الطريق (Deck Bridge) من الطراز الذى تكون كرات يعلوها أرضية اما أن تكون مركبا من كرات يعلوها أرضية اما أن تكون مركبة من طابق خرسانى مسلح أو من ألواح مقعرة من الصلب عليها خرسانة غير مسلحة . وتقييد المصلحة فى أن يكون كرات الكوبرى تحت الطريق (Deck Bridge) كافى

عباس لا فوق الطريق كما فى كوبرى بولاق وضع المقاولين فى صعوبة كبرى لأن منسوب الطريق عند قصر النيل ٢٤ ومنسوب الفيضان ٢١. فالثلائة أمتار قليلة لعمل كرات تحت الطريق بفتحات كبيرة أما فى كوبرى عباس فمنسوب الطريق مووه وكان من السهل عمل هذا الطراز. أما فى كوبرى بولاق فمنسوب الطريق ٣٧ ومن المتعذر جدا عمل كراته بحت الطريق والجمهور الذى ينظر الى الاعمال نظرة سطحية ينتقد طراز هذا الكوبرى وهو لا يعرف السبب الذى ينتقد طراز هذا الكوبرى وهو لا يعرف السبب الذى ألمأ المهندسين الى عمله.

أما الجزء الملاحى فقد اشترطت المصلحة أن تكون الارضية من صابح مقعر (Buckled Plates or Troughs) ولم تحدد المصلحة عدد الكرات الرئيسية أو طول فتحاتها بل تركتها للمقاولين للتصرف على أن يكون منسوب الطريق موع وقاع الكر فوق منسوب ٥٠و ٢٠ ويعلو أرضية الطريق طوب اسفلت على تنفيخ من خرسانة اسمنت . أما أرضية التلتوارات فتكون من طابق خرساني مسلح أو من أرضية التلتوارات فتكون من طابق خرساني مسلح أو من

ألواح صاج تعلوها خرسانة عادية وفوق هـذا الطابق تعمل طبقة اسفلت سمك ٢ سنتيمتر .

٤ – وقداشترطت المصلحة أن يكون الكوبرى جميل المنظر سواء نظر اليه من النهر أو من الشاطىء أو من أعلا الكوبرى وأن يحتفظ المقاول باستعال السباع الحالية فى تحلية مداخل الكوبرى الجديد وأن يعمل للكوبرى درابزين ذا منظر جميل وأن يركب فى الكوبرى فوانيس كهربائية يتلاءم شكلها مع ذخرفة الكوبرى.

ه – أما بخصوص الجزء الملاحى فقداشترطت المصلحة أن يتحرك الكوبرى تحركا أفقياً (Swing Bridge) ويكون للكوبرى فتحتين ملاحيتين الأولى منها للمراكب الطالعة وألثانية للمراكب النازلة وعرض كل فتحة عشرين مدراً. واشترطت المصلحة أيضاً ان يعمل لهذه الفتحات الملاحية عوامات لارشاد المراكب وحمايتها اثناء عبورها الحوض الملاحى ولحماية بغلة الصنية من أى تصادم.

أما بخصوص الجهاز المحرك فقد اشترطت المصلحة ان

يتحرك الكوبرى بالكهرباء وباليد اذا اقتضى الحال وقد وضعت المصلحة جميع المواصفات الفنية اللازمة للجهاز المحرك ولحجرة الادارة وخلافه.

٦ - وقد عملت المصلحة ملحقاً للعطاء لعمل كوبرى
 مؤقت لحفظ حركة المرور اثناء أنشاء الكوبرى الا انها
 عدلت نهائياً عن هذا الرأى نظراً للاسباب الاتية .

اولا -- سيكون الكوبرى المؤقت عاشاً كبيرا للمقاول الذى سينشىء الكوبرى الجديد حيث ان لديه حركة ملاحية باستمرار في نقل المواد والاجهزة الميكانيكية والونشات وخلافه من الادوات اللازمة لأنشاء الكوبرى الجديد وفك الكوبرى القديم وهدم مبانيه .

ثانیاً — ان حرکه المرور فوق الکوبری القدیم کانت محددة ومقتصرة علی مرور الادمیین وسیارات الرکوب وعربات النقل الحفیفة التی لا تتجاوز اثنین طن ونصف اما باقی حرکة المرور فکانت محولة علی کوبری بولاق وکوبری عباس .

فالفائدة التي تعود على الجمهور من عمل الكوبرى المؤقت لا توازى التكاليف التي ستنفقها الحكومة والبالغ قدرها بجنه بهرا هذا وصف اجمالي للكوبرى المطلوب انشاؤه .

بعد ذلك وضعت جميع الشروط الفنية اللازمة لسلامة الانشاء وطريقة التنفيذ كالاتى: –

هدم الكوبرى القديم

طلبت المصلحة أن يفك الجزء العلوى من الكوبرى القديم بطريقة نظامية وان يفك قطعة قطعة بعد فك مسامير البرشام وان تنمر كل قطعة بحيث يمكن استعالها اذا رغبت المصلحة في ذلك وان لا يستعمل المقاول النار مطلقاً في قطع الحديد . أما المبانى فتفك جميعها بطريقة نظامية بحيث يمكن الاتنفاع بها بقدر الاستطاعة وان تزال لغاية قاع النهر ولالزوم مطلقاً لازالة القاسونات تحت القاع حيث لا يمكن الانتفاع بموادها رغماً عن المصاريف الكثيرة التي تتكلفها هذه الازالة كا انازالة القاسونات القديمة ربما تضر بسلامة القاسونات الجديدة النازالة القاسونات الجديدة

مواصفات القواسين

وضعت المصلحة جميع المواصفات اللازمة للقواسين حيث حددت سمك الحديد الواجب استعاله وطريقة تقويته وحجرة العمل والجهاز المخصص لضغط الهواء وصمامات الامن التي تفتح ان زاد الضغط عن المقرر والجهاز اللازم لتبريد الهواء في حجرة العمل والنور اللازم في حجرة العمل وأن يكون هناك اتصالا تلفونيا بين حجرة العمل والمهندس المشرف على عملية التغويص . وكذلك الجهازات الميكانيكية اللازمة لنقل مواد الحفر من حجرة العمل الى الخارج . وأن تكون جهازات ضغطالهواء مزدوجة بحيث لوحصل عطل باحداها اشتغلت الثانية . وعمل جميع السقايل والخوازيق والسكالات اللازمة لتغويص القاسون رأسيا بحيث لاتميل أو تنطبق أثناء التغويص. وكذلك طريقة ملا حجرة الادارة بالخرسانة بعد الانتهاء من التغويص وطريقة ملا القاسون بالخرسانة وأن ينتهى القاسون من أعلى بمخدة خرسانية مسلحة سمك متر بحيث تضمن توزيع الحمل على القاسون توزيعاً

منتظا وغير ذلك من المواصفات اللازمة لضمان الدقة فى التنفيذ وسلامة البناء وسلامة العال.

البغال والأكتاف

وضعت المصلحة جميع المواصفات اللازمة فحددت أحجام حجر الجرانيت الذى سيستعمل وبشرط أن يكون محلياً مرن أصوان وأن تعمل قشره الجرانيت بحيث تكون الاحجار بالتوالى احداها سهلا والآخر حملا (Header & stretcher) وبالعكس في المدماك الذي يعلوه حتى يكون هناك اتصال تام بين حجر الجرانيت والحرسانة الداخلية وأن يبنى الجرانيت في مبدأ الأمر بارتفاع ٨٠ سنتيمتر وتملأ الحرسانة بارتفاع ستين سنتيمتر حتى لا تكون الوصلات الخرسانية على سطح المدماك بل داخل الجرانيت وأن تنحت الاحجار حسب الميول المبينة بالرسم وانكل مدماك يضبط بالدقة على ميزان الماء بحيث يقره المهندس المباشر أولا بأول وأن تعمل مخدة من الحرسانة المسلحة بسمك نصف متر لتوزيع العمل على البغلة بطريقة نظامية الخ.

الجزء العلوي

وقد تحضرت أيضاً جميع المواصفات اللازمة لنوع الحديد الواجب استعاله في كرات الكوبرى والكراسي والجهاز المحرك أخذنا أغلبها من المواصفات البريطانية المقررة (British Standard Specifications) وكذلك طريقة قطع الحديد وطريقة تركيبه وطريقة البرشمة وجميع التجارب الميكانيكية التي تعملها المصلحة على الحديد والبرشام ومواصفات الصلب المصهور الخ.

وقد أجازت المصلحة استعال الصلب العالى الشدد (Hight Tension Steel.) الا أنها لم توصى عليه بعد فتح المظاريف حيث لم يكن هناك فرق كبير فى التكاليف خصوصا وان التجارب الميكانيكية لا تكفى لمعرفة صلاحية الحديد وضرورى من عمل تحاليل كياوية وتجارب متعددة يتعذر عملها بمصر كما ان الحديد العالى الشد لم يستعمل الاحديثاً ولم أد عنه شيئا فى المواصفات المقروة البريطانية وانما توجد مواصفات المانية عن بعض من أنواع هذا الحديد وقد حددنا

جهود التشغيل (Working Stresses) وحساب ضغط الهواء والمعامل الواجب اتباعه في الاحمال الفجائية وطريقة حساب الجهود الشانوية وتأثير الحرارة والجهود الناشئة على أعضاء الكوبرى أثناء التركيب كذلك زيادة الجهود الناشئة من تأثير ضغط المياه على الجزء الأسفل من الكوبرى أثناء الفيضانات العالية.

أما بخصوص ادارة الكوبرى فقد اشترطت المصلحة أن يتحرك الكوبرى تحركا أفقيا على درافيل على أن لا يحمل المحور أى حمل رأسى وانما يقاوم الاحمال الجانبية ويمنع أى تحرك جانبي للكوبرى.

ویدور الکوبری بواسطة ترسین بتحرك كل منهما بواسطة موتور كهربائی على أن به كون هناك اتصال بین الموتورین لیتحركا بالتضامن و بقوة واحدة. وقدحد دنا طریقة حساب قوة هذه الموتورات وحددنا الزمن اللازم لفتح الكوبری وغلقه وهو (خسة دقائق) وقید اشترطنا أن ترتكز أطراف الكوبری علی خوابیر حتی لو أردنا ادارة

الكوبرى لابد من اخراج هذه الحوابير فيصير الكوبرى. راكز في وسطه فقط وعلى ذلك يمكن ادارته .

وتتحرك هذه الخوابير بواسطة موتورات مستقلة عن الموتورات المخصصة لادارة الكوبرى واشترطنا أن يكون هناك وسيلة ارتباط (Interlocking System) بحيث لأ يمكن أن تشتغل الموتورات المخصصة للأدارة قبل أن تخرج الحوابيرمن مكانها. وأن يكون هناك جهاز لقطع التيار الكهربائي اذا ما يجاوز المشوار المحدد.وأن يكون هناك فرامل كهربائية تشتغل بنفسها قبل نهاية المشوار فتقل السرعة تدريجياً حتى يقف الكوبرى في مكانه بالضبط. وأن يكون هناك على التبلوه فى حجرة الادارة جميع الاجهزة اللازمة لقياس مقدار التيار وقوته والاجهزة التى تعرف الميكانيكي موضع الكوبرى بالضبط أثناء الدوران وأن يكون على التبلوه لمبات كهربائية حمراء وخضراء لتعرفالميكانيكي انكانت الحوابيرقدخرجت من مكانها حتى يمكنه ادارة الكوبرى . وأن يكون هناك جهاز لرصد كل المخالفات الخاصة بحركة الكوبرى حتى

يعرف الرئيس ان كان هناك أى اهمال من الميكانيكي المختص وهكذا من المواصفات الحاصة بالاجهزة الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمتانة الجهاز المحرك وسلامة الكوبرى.


وقد حددنا جميع مواصفات الاجهزة التي ستستعمل في الكوبرى وحددنا طريقة حساب جميع الاجزاء الحديدية وجميع الاعمال الحرسانية اللازمة للاساسات وأرضية الكوبرى . كذلك طول الحوازيق المسلحة اللازمة لاجنحة الكوبرى ونسبة الحرسانات حسب نوع استعالها .

حمولة الكوبرى

أما حمولة الكوبرى فهى ثلاث قاطرات متحركة بجواد بعضها بحيث يبعد محود القاطرة عن محود الاخرى ثلاثة أمتاد . وتتكون كل قاطرة من آلة جر ثقيلة وزنها ٢٢ طن ومن ثلاث عربات وزن كل منها أدبعة عشر طنا شكل تمرة ه . وهذا الحمل هو اصغر حمل مقرد لـكبارى الطرق الزراعية البريطانية حسب المواصفات التي قررتها وزارة النقل الانجليزية سنة ١٩٢٢ وهذا النموزج لحمولة الكبارى لم يقرد

いいい。

أنحنل التقييم للكونبري



يَصُ الكوبِي صد مرزطا بالكمام يَعَدُ ع ١٠٠٠ كيو جام على لمن الربع فود الإبعد يموالكري يوي قاطران بجرار بعط المحالد يبعد المحدس المحد «به جنار دكل دف كلنه الحالميد تتمد متدارات الكدبرق ٥٠٠ كيوجرام على المذالا مه هذه . نفاطوات تجردرا دها بهر، عربات كاهر مبيد نا پشكل أعلاه

S. S. S.

الا بعد أن ظهر أثناء الحرب العظمى أن معظم الكبارى الانجليزية كانت تحتاج الى تقوية وتوسيع لكى تصلح لمرور آلات الجر الثقيلة وغيرها من الآلات الحربية التى لم تظهر الا اثناء الحرب.

دهان الكوسى

وقدحددنا مواصفات الدهان واشترطنا أن تدهن جميع الاجزاء المعدنية باربعة طبقات الطبقة الأولى من السلاقون (iron oxide) وتدهن في المصنع والطبقة الثانية وهي من السلاقون أيضاً وتدهن قبل التركيب في موقع العمل والطبقة الثالثة والرابعة وهي من بويه تقرها المصلحة والمعمل الكياوي على ان تكون الطبقتان من لونين مختلفين ليتمكن المهندس المشرف على صيانة الكوبري مستقبلا من معرفة حالة الدهان ودرجة تأثره بالتغيرات الجوية والزمن وخلافه.

تجارب

قد اشترطت المصلحة ضرورة عمل التجارب اللازمة وفحص الكوبرى فحصاً دقيقاً بواسطة لجنة تنتدبها الحكومة بعد انتهاء العمل وطريقة عمل التجارب كالآتى: -

أولا – تحمل التلتوارات بحمل موزع مقداره ١٥٠ك جرام على المتر المسطح وهو الحمل المقرر فى الحساب على ان تظهر التجربة ان الجهود الناتجة فى جميع اعضاء الكوابيل لا تتجاوز الجهود الناتجة من الحساب .

ثانياً - مع وجود الحمل على التلتوادات بمر ثلاثة صفوف من الهراسات أو آلات جر ثقيلة مساوية أو معادلة للحمل المقرر في الحساب وهذا الحمل يتحرك ذهابا وأيابا على كل فتحة وبسر عات مختلفة حسب ما يتراءى للجنة وان تسير في الاماكن التي تسبب اقصى الجهود على اعضاء الكوبرى و يجب أن تثبت التجربة ان الجهود لم تتجاوز الجهود المسموح بها والناتجة من الحساب كما يجب أن لا يتجاوز الترخيم على الكرات الرئيسية والفرعية اكثر من ١/١ من الترخيم الناتج من الحساب وان يزول هذا الترخيم بمجرد ازالة الاحمال.

ثالثاً — يفتح الكوبرى ويغلق للتأكد من ان مدة الفتح والغلق لا تتجاوز المدة المحددة في الشروط وهي (خمسة

دقائق) ويجب أن تفحص جميع الجهازات الميكانيكية والكربائية الخاصة بتحريك الكوبرى وتثبيته وارتكازه فحصاً فنياً دقيقاً على ان لا يظهر أى عيوب فيها .

رابعاً — تفحص جميع أجزاء الكوبرى سواء كانت المبانى أو الاعمال الحرسانية بحيث لا يظهر أى تشقق أو عيوب فيها .


كل هـذه المواصفات التي تحضرت أخـذت من المواصفات الفنية المقررة لدى الحكومات الاجنبية أذكر منها الانجليزية والفرنسية والالمانية . وهـذه المواصفات المقررة تحضرت بمعرفة جمعيات المهندسين وأقرتها حكوماتها وهى المرجع الأعلافي جميع أعمال المهندسين الفنية وأنى أثرك البحث فى أعمال هذه الجمعيات لوقت آخر .

العطاءات

قدم فى هذه المناقصة ثلاثة عشر عطاء من بيوتات هندسية كبيرة . منها ه شركات انجليزية وثلاثة شركات طليانية وشركتين المانيتين وشركة فرنسية وشركة نمساوية وشركة بلجيكية .

وبدأت المصلحة فى درس كل هذه المشاريع ومراجعة رسوماتها وحساباتها ومراجعة الكميات والاسعار وعملت جميع الملاحظات الخاصة بكل مشروع فكان هناك اختلاف كبير فى عدد الفتحات وعدد الكرات ووزن الحديد ومكعبات المبانى وقيمة التكاليف .كل هذه العوامل اضطرت المصلحة الى بذل مجهود كبير فى عمل التوصية مراعية جمال التصميم ومتاته وتكاليفه وخصوصاً وأن كثيرا من التصميات المالية عليا عليا عديلات فى حالة ما توصى المصلحة عليها .

وبعد مراعاة كل هذه العوامل رأت أن أحسن العطاءات من حيث التصميم والمتانة وقيمة العطاءات هي عطاءات شركة كليفلند بعد عطاءات شركة كليفلند بعد ادخال تعديلات كثيرة قبلت كل من الشركتين عملها الا ان الاعمال الزخرفية وشكل الكمرات في تصميم دورمان لونج كانت اجمل بكثير من تصميم كليفلند وهذه الاعمال الزخرفية



تحضرت بواسطة المهندس المعارى الشهير Sir John Burnet السير جون برنت. وأخيراً انتهى الرأى على التوصية على عطاء دورمان لونج واعطى له اصر التشغيل فى اول يناير سنة ١٩٣١ وكان لا يمكنه ان يبدأ فى العمل قبل هـذا التاريخ حيث كان من الضرورى بقاء الكوبرى القديم بسبب وجود المعرض الزراعى فى ذلك التاريخ.

مشروع الخواجات دورمان لونج والتعديلات التي عملت فيه

يتكون الكوبرى حسب مشروع المقاول من ستة فتحات ثابتة كل فتحة ٣٠٠و ٥٠ متر ماعدا الفتحتين الجانبيتين فطول الفتحة التي جهة القاهرة ٤٣ متر والتي جهة الجزيرة ٣٧ متر وله فتحتين ملاحتين طول كل منها ٣٠٠و ٥٠ شكل عمرة ٢

وقد راعى المقاول أن تكون قاسونات الكوبرى. الجديد في مكان قاسونات الكوبرى القديم وبهذه الطريقة يسير كسر مبانى قاسونات الكوبرى القديم بطريقة الهواء

المضغوط اثناء تغويص القاسو نات الجديدة التي هي أكبر من القاسو نات القديمة

الجزءالمعدني

أما الجزء المعدنى فيتكون من كمرتين رئيستين مصندقتين مصمته الروح من الطر از ذات الأجزاء المرتكزة على كوابيل (Centilever Bridge)

وتبعد الكرتان عن بعضهما همور، من المحور المحور . ولما كان عرض الطريق والتلتوارين ٢٠ متراً فيكون جزء من الطريق خلاف التلتوارات محمل على الكوابيل المثبتة بتلك الكرات الرئيسية


ويربط الكمرات الرئيسية كمرات شبكية عرضية بعلوها كمرات طولية تحمل أرضية الطريق .

فن الرسم يتضح أن الكمرات الرئيسية معرضة لضغط جانبي كبير وجهود ثانوية مختلفة كما أن جـزءاً من البرشام سيتمرض لجهود شد بدل القص وهذا غير مسموح به الا

اضطراريا وبهـذه الطريقة اقتضب المقاول في عروضات القاسو نات وعروضات البغال


هذا المشروع لم تقبله المصلحة وطلبت استبدال الكمرتين الرئيسيتين بأربعة كمرات رئيسية يحمل الطريق بأجمعه وان لاتحمل الكوابيل الاالتلتوارات فقط وأن يحتفظ المقاول بشكل الكوبرى في مشروعه الأصلى فقدم مشروعا شاملا التعديلات المطلوبة وهذا اضطره الى تعريض البغال وتعريضالقو اسين وتغيير فتحات الكوبري حتى صارت القواسين الجديدة بعيدة عن القواسين القديمة شكل نمرة ٧ والشكل نمرة ٨ يبين قطاع الجدزء العلوى للكوبرى قبل التعديل وبعده . على أن المشروع المعدل كان موضع خلاف ومناقشات فنية خاصة بتفصيلات التصميم وأهم نقط الخلاف كانت فيما يختص بسمك روح الكمرات الرئيسية حيث عمله المقاول ٨/٣ أي عشرة ملليمترات مع ان الكمرات الرئيسية غيرعادية وبارتفاع حوالى ثلاثة أمتارفي نقط كثيرة ولا يوجد في المواصفات المقررة الانجليزية ما يمين سمك

روح الكمرات المصمتة بالنسبة لارتفارعها وانما قررت أن لايقل سمك روح الكمرات بأى حال من الأحوال عن ١٦/٣ فهذا التقييدلم يعين السمك وانماعين النهاية الصغرى للسمك . وعلى ذلك فالمقاول تمسك بهذا السمك بحجة أنه لا يوجد في المواصفات ما يمنع من استعماله وقد تشبثت المصلحة في زيادة هـذا السمك مستندة على مواصفات أمريكانية وألمانية فبعضها ينص على أن سمك روح الكمرات يجب أن لا يقل عن ١/١٦٠ من ارتفاع روح الكمر ما بين زوايا الشفة وهذا يجعل السمك في حالتنا هذه ١٧ ملليمتر وبعض المواصفات ينص على أن لا يقل السمك عن ﴿ ﴿ (هارتفاع روح الكمر مابين زوايا الشفف مقدراً بالبوصة) وهذا يجعل السمك في حالتنا هذه (١٣ ملليمتر) وبما أن تطبيق هذه المواصفات يكلف المقاول حوالي جنيه فقد عارض كثيراً مما اضطر المصلحة الى الالتجاء الى محكم فانتدبت جناب الدكتور شويتذر أستاذ الكبارى عدرسة الهندسة لابداء الرأى فأقر المواصفات التي قدمتها المصلحة ووافق أن يكون السمك ١/٢ بحيث تكون قوائم التقوية




تُونِرِي فَضَرِ النِّيَالُ مناساتِم ب

قِطَاعُ عَرْضِي لِلْخَرْعُ المُعَدِّفِ بَعَدَالنَّغُدنِيلُ



ۯؠٲڲۼٷڞٵڷۻۯٵڶٛڡؙڬۮڣ ڷڹۯؘٳڶڟۜۑڛڶڶ



شبکل نمرة ۸


(Stiffeners) كافية و بأحجام كبيرة تمنع من أى انبعاج فى الكمر . وأخيراً قبـل المقاول هذا الاقتراح وعمل جميع التقويات والتعديلات التي أدخلتها المصلحة .

أرضية الكوسى الخرسانية

عملت أرضية الكوبرى من طابق خرسانى مسلح محمول على كمرات طولية وبسمك ١٧ سنتيمتر على أن يكون جهد حديد التسليح (١٢) كياو جرام على الملليمتر المربع وجهد الخرسانة ٦٣ كيلو جرام على السنتيمتر المربع. وتنص الشروط على أن الخرسانة لاتشتغل على أكثر من ٥٠ كيلو جرام على السنتيمترالمربع مالم يستعمل أسمنت أعلا في الجودة من الاسمنت الاعتيادي وفي هذه الحالة يجب عمل مكعبات خرسانية بالأسمنت المطلوب استعماله وتعمل عليها تجربة الضغط ويكون الجهد الذي يستعمل في الحساب ٢٠٠٠ من جهد الكسر بعد مضى ٣٠ يوما من صب الخرسانة إزاء هذا الشرط اتفقنا مع المستر بجرت لعمل التجارب

اللازمة لإيجاد أحسن نسبة للخرسانة ونوع الأسمنت الذي يستعمل لنحصل على قوة الخرسانة المطلوبة. فكرنا مبدئياً في استعمال أسمنت (Ferrocrete) إلا أنه لم ينجح في بعض أعمال المصلحة وفضلنا استعمال أسمنت حلوان بنسبة ٤٠٠ كيلوجرام في المترالك عب بدلا من ٣٠٠ كيلوجرام لا ننا نفضل الاسمنت الجديد حيث أن التجارب أثبتت أن الاسمنت يضعف عضى الزمن كالجدول الآتى: —

واننا نشكر المستر جيرمج الاستاذ بمدرسة الهندسة حيث ساعدنا بعمل جميع التجارب المطلوبة بمدرسة الهندسة والشكل نمرة ٩ يبين التجارب التي عملت بمعرفته بحضور مندوب من المصلحة ومندوب من قبل المقاول ومنها يتضح أنه يمكن استعال أسمنت حلوان بنسبة ٤٠٠ كيلو جرام



للمترالمكس من الحرسانة . إلا أننا لم تخرج من هذه التجارب بنسبة الاسمنت المطلوبة فقط، بلعرفنا عاملامهما جداً في جودة الخرسانة وهي نسبة الماء الواجب استعاله في كل متر مكعب وانضح لنا أن زيادة الماء عن الحد المقرر يضعف الخرسانة إلى حدكير وعلى ذلك طلبنا من المقاول تركيب خزان فوق ماكينة الخلط سمعته بالضبط مقدار الماء المطلوب وبهذه الطريقة نضمن نسبة الماء ولا نترك طريقة المزج للمال حيث لايقدرون أهميتها . وهذه التجربة ستكون مقدمة تجارب عديدة سيقوم جنابه بها حيث أن الأسمنت تحسن كثيراً كما هو مبين فى شكل نمرة ١٠ ومع هذا التحسن العظيم تلاحظ لنا أن كثيراً من المصالح لم تزل تستعمل نفس جهود التشغيل ونفس نسبة الأسمنت التي تستعمل من خمسة عشر سنة وفى ذلك ضياع أموال كثيرة يمكن ملافاتها بزيادة جهود التشغيل أو التقليل في نسبة الأسمنت مع تعديل مناسب في مواصفات المواد.

وإلى أنتهز هذه الفرصة لأذكر أهميه هذه المباجث وياحبذا لو قامنت بها مندرسة الهندسة تحت إشراف الجمينة

خصوصاً وان معظم أعضاء مجلس إدارة المدرسة من أقطاب الجمعية .

طراز الجزء المتحرك.


أما طراز الجزء المتحرك فهو طراز جديد فى بابه ومخالف للمع أنواع الكبارى المتحركة فى مصر وقد التجأ المقاول إلى استعمال هذا الطراز ليحافظ على شكل الكوبرى وعلى تقويس أسفل الكرات حتى تكون أقواسا منتظمة.

والمتبع أن الجزء المتحرك يرتكز في وسطه على بغلة الصنية وترتكز أطرافه على بغال بواسطة خوابير تتحرك عند الفتح والقفل.

أما في كوبرى قصر النيل الجديد فلا توجد بغال عند نهايتي الجزء المتحرك بل بالعكس فان أطراف الأجزاء الثابتة خارجة في المجرى الملاحي كشكل كوابيل بطول ١٨ متر والجزء المتحرك الجديد يرتكز على بغلة الصنية فقط وله فراعان لا ترتكز على شيء مطلقاً بل تشتغل ككوابيبل

いいい。

نَيْنَاتِ لِيَانَ السَّلَوْنِ فِيتَسِينَ الأسَمَنَ مِن سَلَمًا لِمَانِيَةً الْمِيفَانِيَةُ وَ السَّرِيلَاتِ الْقِ عِلَتَ فِي الْمَامِنَاتِ الْمَيْفَانِيَةً الْمِيفَانِيَةً



ښکېنځو

أيضاً وفقط توجد جوايط تربط نهاية الجزء المتحرك بنهاية الجزء الثابت بعد قفل الكوبرى .

هذا الطراز جديد في طريقته وغير مألوف في حالتنا فاعترضنا عليه حيث لا يمكن الجزم بصلاحيته مع الزمن الا أن المقاول ضمن هذا التصميم وأبدى رغبته في تنفيذه وعلى مسئوليته ليحافظ على جمال منظر الكوبرى.

بغال الفتحات الثابتة.

حضر المقاول مشروعه على أن تكون كل من البغال في الفتحات الثابتة مكونة من عامودين من الجرسانة قطر كل منها ٢٠٠٤ متر ابتداء من منسوب (١٠) وهو منسوب سطح القاسون الى منسوب (١٤) وهو منسوب متوسط التحاريق وبعد ذلك ينقص قطر العامود الى ٨٠٨٠ ويستمر تدريجياً في النقصان الى ٤٠٠٠ عند منسوب ١٨٠٠ وهو منسوب أسفل المخدة التي ترتكز عليها كرات الكوبرى ويبعد محور العامودين عن بعضها بمقدار ١٠٠٥ متر وهو البعد بين الكرتين الرئيستين حسب التصميم قبل التعديل


ويربط العامودين عقد مر الخرسان المسلح. أما طبقة الجرانيت حول هذه الأعمدة فلم تعمل الافوق منسوب كأن الجرانيت لم يعمل الاللمنظر فقط.

وبما ان الشروط تنص على ان البغال تكون قطعة واحدة مصمتة كما ان الجرانيت لم توصى عليه المصلحة الا لزيادة مقاومته للماء أكثر من الخرسان وان الخرسانة تناكل مع الزمن بتأثير المياه ومن الصعب معالجتها فقد طلبت المصلحة أن تعرض هذه البغال لتتفق مع التعديل الذي عمل في عرشة الكوبري وأن يكسوها بأكلها بحجر الجرانيت ويعمل لها من أعلى يخدة خرسانية مسلحة ترتكز عليها الكراسي التي تحمل الكرات الرئيسية فقبل ترتكز عليها الكراسي التي تحمل الكرات الرئيسية فقبل المقاول عملها كما هو مبين في شكل غرة ١١.

بغلة الصنية


أما بغلة الصنية حسب المشروع الأصلى عبارة عن السطوانة مفرغة قطرها الخارجي ٥٥٠ متر والداخلي ٣٠٠ فيكون سمك الحائط الدائرية ٣٠ و٧ وهذه الحائط رغم أنها


كونوي فصرالزيل مناساته *




كويري فضز النيك


بَغَلَةِ الصَّنِيَّةِ فَبُسَلَ التَّندِيْ ل








بَعْلَةِ الصَّنِيَّةِ بَعْدَالتَّعْدِيل





عملت من الخرسانة العادية فقد عمل فيها تسليح بسيطوليست عاطة بقشرة من حجر الجرانيت من الخارج ولا بقشرة من حجر الجيرى الصلب من الداخل الا بعد منسوب (١٠٠) ويعلو هذه البغلة طابق من الخرسان المسلح يرتكز عليها عجل الدوران ومحور الجهاز المحرك.

هذا المشروع تعدل ليتفق مع التعديل الذي عمل في الجزء العلوى فصار القطر الخارجي ٥٠و٥٠ والداخلي ٥٠٠ متر على أن يعمل لها عامود من الخرسانة المسلحة في الوسط يرتكز عليه محور الكوبرى ويعلو البغلة بأجمها طابق من الخرسانة المسلحة بسمك متر وأن تفطى البغلة من الخارج بحجر الجرانيت ومن الداخل بحجر جيرى صلب شكل نمرة ١٢ والشكل يبين بغلة الصنية قبل التعديل و بعده.


الأكتاف

أما الأكتاف فقدعملت بحيث ترتكزعلى القاسونات عند منسوب . هو ١٧ بدلا من منسوب عشرة فنتج عن ذلك أن قلت سمك الأكتاف ويعقبها تقليسل عرض ذلك

القاسونات الحاملة لها ولم يكتف المقاول بذلك بل بالغ فى تقليل سمك الكتف واستعان على تحقيق توازنها بعمل كمر أفق من الخرسانة المسلحة تربطالا كتاف الجديدة بالاكتاف القديمة أضف الى ذلك أنه عمل القاسونات بطول أقل من طول الاكتاف بمقدار ستة أمتار وعمل فوقها مخدة خرسانية مسلحة بكوابيل طولها ثلاثة أمتار من كل جنب لتحمل الكتف.

فالمقاول عمل قصارى جهده فى تقليل المكعبات حتى استعان بالكتف القديم والمصلحة لم تقبل هذا المشروع ولم تفكر فى درس متانته لأن قيمة العطاء الذى يليه قريبة جدا من قيمة عطائه والمقاول الثانى لم يلتجىء الى هذه الطرق الاقتصادية.

بعد ذلك قبل المقاول تعديل المشروع فقدم مشروعا آخر بقواسين وأكتاف عريضة محضرة حسب الشروط تماماً وقد عمل للكتف جناحين على خوازيق خرسانية مسلحة ترتكز عليها المنارات والسباع التي بجانبها ستعمل الأعمال الزخرفية شكل غرة ١٣٠٠.



قواسين بغال الفتحات الثابتة.

حضر المقاول مشروع هذه القاسونات على أن تكون مجوفة من الداخل يعمل ثلاثة فراغات وهذه الفراغات تمتد من منسوب (- ۲۱ و ۳) الى منسوب (+ ٥٠ و٨) أي بارتفاع ٧١ و ١١ متر وعملت الحوائط الخارجية بسمك ١٠ و ١ والداخلية بسمك متر . ونظراً لضعف هذه الاسماك التجا المقاول الى تسليحها لتقويتها في مقاومة الضغوط الرأسية والجانبية الاان هذا النسليح رغما عن قلته لا يفيد حيث أن المقاول ذكر في مذكرته الوصفية أن خرسانة القاسونات هي من الخرسانة العادية التي نسبة الاسمنت فيها ١٧٥ كيلوجراما للمترالمكعب وقوة تماسك مثل هذه الخرسانة بالحديد (Adhesive Stress) ضعيفة جدا لا عكن الاعتماد عليها. وارتفاع صاج القاسونات ١٣ متر بدلا من ١٧ متر المطلوبة في الشروط.

ادخلت المصلحة تعديلات كثيرة في هــذا المشروع وذلك بتعريض القاسونات لتتفق مع التعديلات التي عملت

فی البغال والجزء العلوی المعدنی . ومدت صابح القاسون وعمل الی منسوب ۱۰ وادخلت تقویات فی غلاف القاسون وعمل سمك جمیع الحوائط ۱۰۰۰ علی أن تكون الخرسانة من نوع الخرسانة المسلحة التی نسبة الأسمنت فیها ۲۰۰ كیلو جرام المترالل كعب وان یعمل حدید تسلیح رأسی قطر ۴/۳ خسة اسیاخ فی المتروان تعمل احزمة أفقیة قطر ۸/۳ من خارج وداخل الحوائط علی طول القاسون كل ۵۰ سنتیمتر وان تعمل عندة خرسانیة مسلحة من اعلی بسمك متر ونصف والشكل غذة خرسانیة مسلحة من اعلی بسمك متر ونصف والشكل غزة علی بین هذه القواسین قبل التعدیل و بعده

قاسون بغلة الصنية.


أما قاسون بغلة الصنية فقد تحضر بنفس الطريقة التي تحضرت بها قواسين البغال الثابته .

وهي عبارة عن اسطوائة مفرغة من الحرسانة وسمك الحائط المستديرة هو ا وبها تسليح بسيط وجميع الملاحظات التي أبديناها في قاسونات البغال الأخرى ينطبق هنا والمصلحة عدلت هذا المشروع بعمل سمك الحائط المستديرة

كويَرِي قَصِيرًا لَنْسِكَ

قَاسُونَ بِعَالَ الْفَخَاتُ النَّابِيَّةِ فَيَوْ النَّهُ بِعِيدٍ

فَاسُونَ بِمَالْالْفَقَاتَ النَّابِسَة بَمَنْدَالِكَمْ بِيل



٢٠ متر على أن تكون خرسانته من نوع الخرسانة المسلحة وأن يعمل تسليح من الخارج والداخل لهذه الحائط قطر ١٩٠٠ خمسة أسياخ في المتر وأن يحزم حديد التسليح من الخارج والداخل بأحزمة قطر ١٩٠٨ كل ٥٠ سنتيمتر وأن تقوى هذه الحائط المستديرة لمقاومة الانبعاج بحائطين متعامدين مسلحتين سمك كل منها ١٩٥١ متر على أن يبني العامود الحامل لمحور الكوبرى في تقاطع هذين العامودين و تنشأ فوق القاسون طابق خرساني مسلح سمك ٢ متر ومن الرسم يتضح الفرق بين القاسون الأصلى والقاسون المعدل شكل غرة ١٥.

قاسونات الاكتاف.

أما قاسونات الأكتاف فقد عملت بعرض أربعة عشر متراً مع أن عرض الأكتاف التي عليها عشرين متراً وعلى متراً مع أن عرض الأكتاف التي عليها عشرين متراً وعلى ذلك يصير جزء منها بعرض ثلاثة أمتار من كل جانب محمل على كوابيل من الخرسانة المسلحة تنشأ فوق هذه القاسونات أما ارتفاع هذه القاسونات فقد بالغ المقاول فيها حتى وصلت

الى منسوب ٥٠و١٧ بدلا من عشره المقررة فى دفترالشروط وذلك ليقلل المقاول من مكعبات الكتف والقاسون وسبق شرحنا هذه النقطه.

فهذه القواسين كانت أضعف من باقى القواسين لأنه استعمل نفس الأسماك بينها الارتفاع زاد سبعة أمتار ونصف.


فعدلت المصلحة هذه القاسو نات وجعلتها بطول هو ١٦٥ متر وعدلت جميع الحوائط والتسليح مثل باقى القو اسين والرسم يبين هذه القو اسين قبل التعديل و بعده شكل عرة ١٦٠ الاعمال الزخرفية .

أما شكل الكوبرى وأعماله الزخرفية فقد درست جيداً حيث عملت الكرات مقوسة من أسفل كأنها عقود ووضع على الكرات الخارجية فوق البغال مدالية منقولة من رسم مصرى قديم ووضع في كل من مدخلي الكوبرى منارتين بقشرة من الجرانيت بارتفاع (١٢ متر) وفوق كل منارة مصباح بقوة ألف شمعة وأمام المنارات

كُوْبُرِي قَصَّرُ النِّيلُ منياسالنِم الْ

فَاسُونُ بَعْدَارُ الصَّنِيَّةِ فَبَسَلَا لَعَّدِيدِلْ

فكشون بخشاكة الضنية بعشدالتغلبثيل



وضعت السباع التي كانت في الكوبري القديم على قواعد من الجرانيت بارتفاع (٢ متر) وتحت الكوبرى عندكل مدخل شرفه (Terrace) مبلطة بالرخام بعرض ثمانية أمتار وطول ٢٠ متريصل إليها بواسطة مدرجات رخام بجانبها زهريات من الجرانيت الصناعي ولكل شرفه غرفتين بأبواب وشبابيك زخرفية وعمل الكوبرى درابزين من الحديد يغطيه طبقه زخرفيه من الزهرعلى شكل ورق اللوتس أما المصابيح المخصصة لانارة الكوبرى فقدعملت بطريقة تعكسجميع الضوء على الطريق أما في مجرى النيل فلا يرى النـاس إلا مصابيح حمراء فوق البغال لحماية الملاحة ليلامن خطر التصادم ببغال الكوبرى.

التنفيذ

بدأ المقاول بالاستيلاء على نقطة العمل فاستلم الميادين التي امام الكوبرى وشارع منتزه الجزيرة وجسر النيل ابتداء مرف الكوبرى الى لسان الجزيرة ووضع الأسوار اللازمة حول هذه المنطقة وانشأ جميع مخازنه وحضر الموظفون.

المنوطون لأستلام جميع العدد والآلات والمواد وسارت تدخل وتخرج من المخازن بغاية النظام ثم حضر المهندسون المكلفون بالتنفيذ ورفعوا المنطقة وعملوا الحساب اللازم ومراجعتها على الرسومات التي حضرتها المصلحة وبعد ذلك عمل برنامج التنفيذ وتقدم للمصلحة فاقرته.

هيئة موظني المقاول

يتكون هيئة موظفي المقاول من باشمهندس سبق له الاشراف على اعمال هامة مثل كوبرى لامبرت بلندره وكبارى أخرى اكثر أهمية من كوبرى قصر النيل ويساعده ثلاثة مهندسين اجانب وحضرة الاستاذ الدكتور وليم سليم وحوالى خمسة ملاحظين اجانب ومخزنجى ورئيس حسابات

هيئة موظني الحكومة

تعین لهذه العملیة مهندس مقیم یساعده اثنین مدیری اعمال مساعدین وستة مهندسین واستلم کل من حضرات المهندسین دفتر لقید الاعمال یقید فیه ماتنفذ من العمل تفصیلیا مع ابداء جمیع الملاحظات التی تتراءی له علی ان

لا يترك العمل حتى يحضر المهندس الذى يستلم منه ويطلع على دفتر قيد الاعمال حتى يكون على تمام العلم بكل ماحصل ولأن العمل غالباً مستمر ليلا ونهاراً كما ان الرؤساء يطلموا على هذه الدفاتر أولا بأول.

وانى اضع أهمية كبرى على دقة المراقبة لانه مهما كانت الدقة في حساب السكو برى والتصميم فانها لاتنفع ان كانت المراقبة عير دقيقة وقد تلاحظ لنا في اعمال كبيرة ان المهندسين يشرفون اشرافا سطحيا ويتركون المراقبة للملاحظين وفي هذا خطر كبير لان الملاحظ معلوماته محدودة فلا يقدر اهمية العمل ولا يشعر بالمسئوليه ولا ينظر الى مستقبل امامه مثل المهندس وشدة المراقبه ضمان كاف لعدم ضياع الاموال ولمتانة البناء وان المهندس ربما يكتسب من البناء أو الحداد أو النجار معلومات عمليه لايمكن ان يكتسبها من المدرسة أو الكتب كما ان المهندس الذي لم يكن عنده خبرة عمليه يفقد شخصيته في ادارة حركة العال وفي ذلك ضرر جسيم ومن السهل جدا الاشراف والأنتقاد على العمل وليس من السهل تنفيذه وعندنا مهندسون حصيوميون اكفاء

ولكن قلما يوجد لدينا مهندس يمكن تسميته مهندس مقاول حيث ان مهمة التنفيذ غير مهمة الاشراف عليه .

وانى أنصح زملائى المهندسين الحديثين بأن يبذلوا قصارى جهدهم فى اكتساب الخبرة العملية حيث ان مجال الحكومة سيقفل وان البلاد داخلة على انشاءات هامة وحياة عملية جديدة

الآلات التي استحضرت لتنفيذ العمل.

انشأ المقاول أرصفة خشبية على الشاطى، ترسو عليها المراكب وانشأ خطا ديكوفيلا وخط سكة حديد يسير عليه ونش بخارى وعربات لنقل المواد من الرصيف لمكان العمل . واستحصر وتشات حمولة ٣ طن مثبتة على أتومو بيلات لنقل الاحجار وونشات نشتغل بالبخار حمولة ٥ طن و ٧ طن لنقل الاتربة المستخرجة من الحفر ولمل، حجرة العمل بالقاسو نات بعد تغويصها . وونشات تشتغل باليد قوة ٢/١ مان لتنزيل الاحجار في موضعها اثناء عملية باليد قوة ٢/١ مان لتنزيل الاحجار في موضعها اثناء عملية البناء . ومندالات متعددة لدق الخوازيق اللوحية والخوازيق البناء . ومندالات متعددة لدق الخوازيق اللوحية والخوازيق

الخرسانية اللازمة لأجنحة الكوبرى . واستحضرشواكيش لتكسير الأحجار بواسطة الهواء المضغوط واستحضر ماكينات لخلط الخرسانات منها ما تسع نصف مترمكعب ومنها ما تسع ثلث مترمكعب وتخلط هذه الكيات في ثلاث دقائق . واستحضر عدة طلمبات لنزح المياه تشتغل بالبنزين وماكينة لغسل الزلط وطلمبات بخارية ماصه كابسة وماكينات لضغط الهواء تشتغل بالبنزين .

أما جهاز الهواء المضغوط اللازم لتغويص القاسو نات فيتكون من قزان بخارى مسلط على وابورين بخاريين يشتغل كل منها في ادارة ما كينة معدة لضغط الهواء.

وصف القواسين

القاسون عبارة عن صندوق من الصاج شكل البغلة التى تعلوه ومسطحة أكبر قليلا من سطح البغلة . ولهذا الصندوق سقف على بعد ٢٠٢٠ متر من أسفله يكون حجرة تسمى حجرة العمل ويراعى تقوية هذا السقف ليحمل جميع الخرسانة التى توضع فوقه كما يجب تقوية حافة القاسون من

أسفل وتسمى السكينة لتسهل هبوط القاسون. ولتنزيل هذا القاسون تركب مدخنة في سقف حجرة العمل وتنطول حسب الطلب وتنتهى من أعلا بحجرة صغيرة تسمى الكباية ولها بابان الأول لقفل المدخنة لحفظ الهواء المضغوط داخل حجرة العمل والثاني يفتح لخارج القاسون.

وطريقة تغويص القاسون هو أن يعوم في الماء ويحفظ فى مكانه بالضبط بواسطة خوازيق وشكالات مثبتة حوله ثم توضع خرسانة فوق سقف حجرة العمل فيهبط القاسون حتى يصل إلى قاع المجرى ثم يضغط الهوا. في حجرة العمل فيدفع المياه إلى خارجها وبعد ذلك يبدآ العمال في النزول اليها لاجراء عملية الحفر وذلك بفتح الباب الخارجي للكباية بينما الباب الداخلي مقفل فتدخل العال ويقفل الباب الخارجيثم يضغط الهواء إلى أن يصير مساوياً في الضغط للهواء في حجرة العمل وبعد ذلك يفتح الباب الداخلي فتنزل العمال لحجرة العمل بواسطة سلم مركب في المدخنة . ثم تفحت العمال في . أسفل القاسون وتوضع الاتربة المستخرجة في جرادلٍ ترفع بواسطة ونشات إلى الكباية ومنها إلى الخارج فيهبط القاسون

بسبب الحفر وبسبب الضغط الناتج من ملء القاسون بالخرسانة فوق حجرة العمل وكلا ينزل القاسون كلما يزداد ضغط الهواء حتى يصل إلى المنسوب المطلوب.

بعد ذلك تنظف حجرة العمل وتملاً بالخرسانة تحت الهواء المضغوط تدريجياً من حافة القاسون إلى وسطه . و بعد أن يتم ملاً الحجرة بالخرسانة ملاً محكماً يكبس أسمنت سائل بطريقة الهواء المضغوط ليملا أى فراغ فى خرسانة الحجرة . فتضمن تكوين كتلة خرسانية شاغلة كل فراغ الحجرة . ويستمر الهواء المضغوط حتى تشك الخرسانة تماما . وبعد ذلك يوقف الهواء المضغوط تدريجياً وتفك المدخنة ويصير اتمام أعلا القاسون .

هدم الكوبرى القديم.

ابتدأ المقاول في فك الجزء العلوى في ٢ ابريل سنة ١٩٣٦ ففك طوب الأسفلت وأسفلت التلتوارات ووضع خطا ديكو فيلا لنقلها من سطح الكوبرى لخارجها. أما الخرسانة المسلحة الموجودة تحت طوب الأسفلت فقد حاول المقاول

تكسيرها بشواكيش تشتغل بالهواء المضغوط إلاأنه لوحظ أن هذه الشواكيش لاتقوم بعملها نظراً لاهتزاز الخرسانة واهتزاز الكوبرى فاستقر الرأى على التكسير باليد بواسطة العال. واستلمت المصلحة حديد التسليح المستخرج منها. وبعد ذلك فك المقاول ألواح الصاح وفي أواخر يونيه بدأ في فك الجزء العلوى مبتدأ من الفتحة الأولى من جهة الجزيرة ولم يكنهناك صعوبة في فك هذه الكمرات لانها قطعة واحدة مستمرة على جميع البغال.وبعد أن أتم المقاول فك جميع الفتحات ماعدا فتحتين اضطر أن يعمل بغلة مؤقتة من خوازيق خشبية بجوار البغلة نمرة ه لمنع اختلال التوازن. و بعد تذكان يفك الحديد من الجهتين الشرقية والغربية بانتظام ليحافظ على التوازن إلى أن وصل إلى الجزء الراكزعلي البغلة غرة ٥ والبغلة الخشبية المؤقتة وبعدئذ صاريفك الحديد قطعة قطعة من الجهتين حتى لم يبقى سوى الباكية (Pannel) التي فوق البغلة فرفعها بواسطة ونش ثم نقلت في صندل إلى البركباقي الحديد

وبنفس الطريقة أجرى المقاول فك الجرء المتحرك

الواقع فوق بغلة الصنية وانتهى من هذه العملية نهائياً فى ه نوفمبر سنة ١٩٣١ :

أما طريقة هدم المبانى فقد بدأ المقاول بفك أحجار الدستور وهدم الدبش الداخلى الى أن وصل الى منسوب سطح الماء وبعد ذلك دق خوازيق لوحية من الحديد حول البغلة ثم نزح المياه بواسطة طلمبة وأجرى هدم الجزء الباقى من البغلة وقد استعملت هذه الطريقة فى بغلة واحدة ولكن المقاول وجد أنها تكلفه مصاريف كبيرة لذلك يفكر الآن في هدم البغال الباقية بشواكيش هوائية بواسطة غطاسين أو باستعال مفرقعات ضعيفة لقلقلة المبانى فقط الاأن المصلحة طلبت عمل تجارب للموافقة على هذه الطريقة ولم المصلحة طلبت عمل تجارب للموافقة على هذه الطريقة ولم يبت نهائياً في هذا الموضوع للآن

تغويص قواسين الكوبرى.

كانت جميع القواسين تركب وتبرشم على شاطئ الجزيرة ثم تسحب بجنازير وتعوم فى المجرى الى المكان المعد لها ما عدا قواسين الأكتاف فانها ركبت فى مكانها

بالضبط ولنبدأ الآن بقاسون كتف القاهرة . ففي ١٣ فبراير سنة ١٩٣١ بدأ المقاول بعملية الحفر وتسوية الأرض لتركيب القاسون ولكن سرعان أنصادفته مباني قديمه ازالتها العمال بسهولة الى أن وصلوا الى منسوب ١/٢ ٥٥ وهناك ظهرت المياه وتعذر عليهم العمل فاضطر المقاول الى نزح المياه بالطلمبات واستعمل الشواكبش الهوائية في كسر المبانى إلا أن المبانى ظهرت بعمق كبيرومن الصعب الاستمرار في عملية التكسير بهذه الطريقة فركب المقاول القاسون في مكانه وشغل الهواء المضغوط ومسارت العمال بجري عملية التكسيربالشوآكيش الهوائية تحت الهواء المضغوط وأستمرت عملية التكسير من ٢٢ أبريل سنة ١٩٣١ الى ٢٥ مايوسنة ١٩٣١ حتى وصلت السكينة الى نهاية المباني القدية عند منسوب ٥٠و١٠ وبعدئذ كان التغويص سهلا إلا أنه لوحظ انبعاج في ألواح الصاج ناشيء من صغط مباني قديمة خارج القاسون فكلفنا المقاول بهدم هذه المباني لمسافة لاتقل عن متر لتلافى هذا الضغط الجانى وفى ١٥ يونيه سنة ١٩٣١ وصلت السكينة الى منسوب الصفر وهو المقرر لقاعبدة

القاسون. أما خرسانة هذا القاسون فكانت في مبدأ الاس. تمزج ميكانيكياثم تنزل في مجارى خشبية إلى سقف القاسون وهناك يدكوها المال بواسطة مندالات خشبية ملائمة فلما ان نزل القاسون وجد ان تطويل المجارى الخشبية يضر للخرسانة حيث كانت المونة تنفصل عن الاحجار فكلفنا المقاول بعمل طبلية في أسفل المجرى الخشي فتنزل عليها الخرسانة وتقلب مرة ثانية وتلقى باليد في اماكنها . ولما بلغ ارتفاع الخرسانة فوق سقف حجرة العمل (٧٠ر٤) متر بدأ المقاول في تركيب الفرم الخشبية وحديد التسليح اللازم للحوائط واستمر في وضع الخرسانة الى قمة القاسون حيث عمل طابق خرسانى مسليح فوق القاسون باجمعه .

الا أننا وجدنا تعباً كبيراً في عمل خرسانة متجانسة نظراً لاستعمال أحجار مكسرة بأحجام غير مدرجة حيث ان أحسن خرسانة هي الحرسانة التي تحتوى مركباتها على أقل فراغ ممكن وكلا قلت الفراغات في مركبات الحرسانة كلا زادت جودتها. والنهاية الصغرى للفراغات لا تتأتى الا اذا

كان حجم الأحجار المكسرة مدرجا ابتداء من حجم الرمل إلى أكبر حجم للحجر .

ولما كان من الصعب إيجاد حجر أحمر مدرج من العباسية أو من أبو زعبل بهذه المواصفات استبدلنا الأحجار المكسرة بزلط في باقى القواسين فكانت النتيجة ان حصلنا على خرسانة متجانسة متبنة.

أما قاسون البغلة نمرة ١ جهة القاهرة فقدركب وتبرشم على شاطىء الجزيرة ثم عوم فى الماء وسحب بجنازير الى موضعه الا أنه وجد بقاع المجرى أكوام من الأحجاركان من الضرورى تسويتها لعمل قاعدة يرتكز عليها القاسون وهذه الأحجاركانت تلقى فى النيل فى الزمن الماضى بسبب وجود نحر حول البغال القديمة فاستعمل المقاول كباشات لتسوية هذه الأكوام الحجرية فلم تنجح هذه الطريقة وأخيراً نزل غطاسون لتسوية القاع تحت الهواء المضغوط حتى صار أفقيا تماماً ثم أجريت عملية التغويص بوضع الحرسانة فوق حجرة العمل إلى أن وصل القاسون إلى القاع وبدأ فى النزول

الا أن الأحجار كانت بعمق كبير مما سببت انبعاج في صابح القو اسين فاضطر المقاول إلى عمل شكالات متينة لمنع هذا الانبعاج كل ٢٠و١ متر واستعمل هـذه الشكالات في باقى القواسين و نزل هذا القاسون إلى منسوب (-٧) وعملت جميع الخرسانة ولم يبتى الا الطابق الخرساني العلوى .

إلا أن الفيضان بدأ وفضل المقاول اتمام العمل بعد الفيضان فلما نزل الفيضان ظهر أن الصاج العلوى المركب في أعلا القاسون ليشتغل كسد أثناء عملية بناء البغلة تآكل بسبب الاهتزازات المستمرة الناتجة من سرعة المياه فاضطر المقاول إلى عمل خوازيق لوحية جديدة لاتمام عمله .

أما قاسون بغلة الصنية فكان أصعب قاسون فى تغويصه واحتاج إلى عناية كبيرة لسببين: --


الأول - لأنه وضع في موضوع احدى البغال القديمة. الثاني - لأن قطر القاسون هو ١٦٥ متر ومن الصعب عمل شكالات لمنع انبعاج الصاج بسبب الضغط الجانبي للماء ولا يمكن عمل هذه الشكالات الكافية نظراً لوجود الفرم

الخشبية اللازمة لعمل الحائط الخرسانية المستديرة التي سمكها ٢ متر.

فالسبب الاول تغلب عليه المقاول بهدم البغلة لغاية سطح الماء وبعدها اجرى عمليه الهدم بواسطه الغطاسين لغاية منسوب (١٠) ثم ركب القاسون في موضعه وأجرى عملية الهدم بحجرة العمل تحت الهواء المضغوط.

والسبب الثاني قد تغلب عليه المقاول كالآتي: -بما ان سمك حائط القاسون المستديرة بمتركان لاعكنه صبهادفعه واحدة والايهبط القاسون بسرعه ويزداد الضغط الجاني للماء لدرجة لا يمكن لصاج القاسون مقاومته فاقترح المقاول عمل الحلط المستدير على دفعتين فني الدفعة الأولى تعمل الحائط بسمك متر فقط فهبط القاسون ببطيء وتقاوم الحائط ضغط الماء على صاج القاسون على ان لا يبقى مكشوفا من الصابح الا ارتفاع أقل من الارتفاع الذي يمكنه مقاومة المباء ويستمر بهذه الطريقة الى ان ينزل القاسون الى قاع النهر وفي الدفعة الثانية تعمل الحائط المستديرة الأخرى سمك متر داخل الحائط المستديرة الأولى وبعدها يصير اتمام العمل

كونيري فضرالتيك مَرِيَّةِ تَغَوِيْنَ فَاسْدَة بَعْلَةِ العَبِيَّةِ لِنَكَايَةُ فَسَاعُ الْإِنْسَد



شكلملكن

كالمعتاد والشكل نمرة ١٦ يبين مواضع القاسون المختلفة اثناء تغويصه لغاية القاع.

وقد وافقت المصلحة على اقتراح المقاول بالشروط الآتية:
اولا — تعمل الحائط المستديرة الخارجية باسمنت سريع
التحجر حتى لاتتعرض لاى صغط جانبى قبل ان تشك تماما.
ثانياً — يعمل حديد تسليح يوصل الحائطين ببعضهما على كل ارتفاع مقداره ٥٠ سنتيمتر وهذا التسليح يربط الاسياخ الرأسية الخارجية في الحائط الداخلة والحائط الخارجه.
فقبل المقاول عملها.

أما باقى القواسـين فلم يكن فى تغويصها ملاحظات ا اكثر مما ذكر .

المباني والجزء المعدني

أرى تأجيل التكلم عن هذه الأجزاء لحين أتمامها حتى عكنا ان نشرح جميع الصعوبات الفنية التي تصادفنا اثناء عمليه التنفيذ.



